



组合件-注塑件取放介绍：

- 1，现场由人工取出注塑件整体，并安放插芯至模型型腔内。
- 2，现方案由UR10机器人去取注塑件整体，并自动放置插芯。